Bayliner VR 6 E

~~€ 75.900~~

€ 74.500



Boot-fabrikant:	Bayliner	Lengte:	6,82 m
Boot-type:	motorboot	Breedte:	2,45 m
Categorie:	nieuwe boot op voorraad	Bouwjaar:	2026
Ligplaats:	Duitsland, Schwebheim / Schweinfurt	motor:	Mercruiser ECT 4.5-250 MPI, 250 PK (184 kW), benzine

Verkoper:
Boote Pfister
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Duitsland

Telefoon: +49 9723 93710
Website: http://www.bootepfister.de
Talen: Duits, Engels










Details

Boot-ID	**s270282**

Technische gegevens

Rompmateriaal	**GVK/kunststof**
Romp-type	**planerende boot**
Brandstoftank	**125 ltr**

motor

Model	**Mercruiser ECT 4.5-250 MPI**
Motorvermogen	**250 PK (184 kW)**

Uitrusting

Navigatie	**echolood, GPS, plotter**
Uitrusting dek	**douche op dek**
Interieur	**cockpitafel, chemisch toilet**
Persennings	**bimini top**

Beschrijving

Boote Pfister Neuboot

Listenpreis: 84.063,00€
Hauspreis: 74.500,00€

Preferred Paket 2: Cockpittisch, Edelstahlpaket
Wakeboardtower mit Bimini-Top und Bug- & Cockpitpersenning
Polster-Paket (Schalensitz und Bugkissen)
Simrad GPS/Kartenplotter GO9 inkl. Echolot
Cockpit Seadek Bodenbelag grau
Badeplattform Seadek Bodenbelag grau
Lautsprecher im Bug
Ölwanne
Heckdusche
Chemie WC
Elektrische Ankerwinde mit Anker und Seil
BP 2700 Steinbacher
100 Km/h Zulassung für Tandemtrailer
Vorfracht Tandemtrailer
Sicherheitspaket
Inbetriebnahme und Einweisung auf dem Wasser in SW

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder (Email in den Kontaktdaten) zur Verfügung.
Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: www.bootepfister.de

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!