Yamaha GP SVHO

~~€ 27.500~~

€ 25.990



Boot-fabrikant:	Yamaha	Lengte:	3,35 m
Boot-type:	water toy	Bouwjaar:	2026
Categorie:	nieuwe boot op voorraad	motor:	Yamaha Super Vortex High Output, 250 PK (184 kW), benzine
Ligplaats:	Duitsland, Schwebheim / Schweinfurt		

Verkoper:
Boote Pfister
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Duitsland

Telefoon: +49 9723 93710
Website: http://www.bootepfister.de
Talen: Duits, Engels





Details

Boot-ID	**s300110**

Technische gegevens

motor

Model	**Yamaha Super Vortex High Output**
Motorvermogen	**250 PK (184 kW)**

Beschrijving

Deze tekst is automatisch vertaald.

Boote Pfister Jetski - in de voorraad juni 2026
Lagernummer 35026011

Yamaha Waverunner GP SVHO

Adviesprijs incl. 19% btw: € 29.073,00
Aanbiedingsprijs incl. 19% btw: € 25.990,00

Kleur: Torch red

Jetski met de volgende uitrusting:
Auto-Trim-functie met bocht- en startregeling
Turbogeladen 1.812 cm³ SVHO-motor met EFI
Multifunctioneel 4,3 inch kleurendisplay
Uitgebreid platform voor het weer instappen met
Hydro-Turf-matten
Smallere zitting en stuur
Robuuste en lichtere NanoXcel2-romp en -opbouw
Lage en centrale zwaartepunt voor
sneller bochtenwerk
Race-geïnspireerd pompontwerp
Impeller en inlaatrooster
Elektrische trim en
Achteruitversnelling met tractieregeling
Trekhaak en diepe, zachte trede om
weer op te stappen
Twee Multi-Mount-aansluitpunten
(voor navigatie of camera)
Vracht
Inbedrijfstelling jetski

Voor verdere vragen staan wij u graag ter beschikking via +49-9723-93710 of (e-mail in de contactgegevens).

Andere interessante aanbiedingen vindt u op de volgende website: www.bootepfister.de Opmerkingen: Vergissingen en wijzigingen voorbehouden!

De voertuigbeschrijving dient uitsluitend ter algemene identificatie van het voertuig en vormt geen garantie in de zin van het kooprecht. De gegevens maken geen aanspraak op volledigheid! De gedane vermeldingen en beschrijvingen zijn vrijblijvend en gelden niet als toegezegde eigenschappen. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor type- en gegevensoverdrachtsfouten. Uitrustingen dienen ter plaatse te worden gecontroleerd!